




URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
ODDZIAŁ W WARSZAWIE

Sopul (1)



Nasz znak: OT2/ **10663** /14/KM

30.05.2014



Teatr Narodowy
ul. Plac Teatralny 3
00-077 Warszawa
Nr użytkownika 0102008

Dotyczy: dźwigu teatralnego do transportu dekoracji, nr ew. **UDT 3127003143**,
Państwa pismo TN/DT/414/2014 z 26.05.2014.

Odpowiadając na Państwa pismo Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Warszawie pozytywnie opiniuje zamiar przeprowadzenia modernizacji wyżej wymienionego dźwigu zainstalowanego w **w budynku technicznym Teatru Narodowego**.

Dokumentacja modernizacji (zawierająca opis techniczny, rysunki, obliczenia, instrukcje, certyfikaty, atesty itd.) powinna być uzgodniona w organie UDT a prace modernizacyjne powinien wykonać zakład posiadający uprawnienie UDT do modernizacji dźwigów.

Nie wnosimy zastrzeżeń odnośnie zakresu modernizacji przedstawionego w programie funkcjonalno-użytkowym dźwigu ale chcemy zwrócić Państwa uwagę na następujące aspekty:

1. Urządzenia zabezpieczające zastosowane w modernizowanym dźwigu powinny posiadać certyfikaty badania typu WE w myśl dyrektywy dźwigowej 95/16/WE (elementy bezpieczeństwa wymienione w zał. IV dyrektywy).
2. Kurtyna świetlna zastępująca drzwi kabinowe powinna być kurtyną bezpieczeństwa spełniającą odpowiednią kategorię jakości (PN-EN ISO 13849-1, PN-EN 61496).
3. Należy doprecyzować wymagany typ drzwi przystankowych tj. w programie występuje nazewnictwo „drzwi przeciwpożarowe” i „drzwi bez ognioodporności”.
4. Zwrócić szczególną uwagę na dobór mechanizmu napędowego drzwi przystankowych. Z uwagi na dużą masę i wymiary tego rodzaju drzwi nie można zastosować typowych, sprawdzonych napędów z grupy dźwigów osobowych. W tym przypadku napęd drzwi będzie rozwiązaniem indywidualnym rzutującym na ogólną awaryjność dźwigu podczas eksploatacji.

W przypadku dalszych pytań służymy informacjami.

Uwaga: **[redacted]** z dźwigu (2)

Z poważaniem

Urząd Dozoru Technicznego
Oddział w Warszawie

inż. *Mirna* Bulańska